

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023.4.1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江欧星环美汽车部件有限公司 工作场所职业病危害因素检测报 告	项目编号	ZJC【2023】 0236
用人单位名称	浙江欧星环美汽车部件有限公司	评价类别	定期检测 (日常检测)
用人单位地址	富阳区灵桥镇光明村外汪 418 号	联系人	董存
评价单位	浙江泰达安全技术有限公司		
项目编制人	焦汉仁	项目审核人	骆承法
项目负责人	焦汉仁	项目签发人	何明
现场调查人员	焦汉仁, 王硕杰		
调查时间	2023-07-01	用人单位陪同人	董存
检查范围	1#厂房、2#厂房		
存在的职业病 危害因素	其他粉尘(塑粉)(总尘), 其他粉尘(铁及其化合物粉尘)(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 氯化氢及盐酸, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 硫化氢, 磷酸, 紫外辐射, 铜烟, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计), 高温		
采样、检测人员	李涛, 王硕杰, 焦汉仁		
采样、检测时间	2023-07-03	用人单位陪同人	董存

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023.4.1

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 10 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 22 个点、个体 0 个，其中有 15 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 08 月 25 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

